

水害による施設の被害事例

平成 16 年台風第 23 号における廃棄物処理施設の主な被災状況

都道府県	設置主体	被災施設	被害の状況	稼働停止日数
岐阜県	飛騨衛生施設利用組合	し尿処理施設	揚水ポンプや電気制御板が浸水により故障	2 日間
京都府	宮津市	し尿処理施設	処理水の放流管等が破損	4 日間
兵庫県	豊岡市	コミュニティ・プラント	処理棟の屋根が破損、処理槽が水没し稼働停止	2 日間
兵庫県	北但行政事務組合	最終処分場	処分場内の遮水シート破損	2 日間
兵庫県	北但行政事務組合	し尿処理施設	施設全体が水没し、稼働停止	15 日間
岡山県	玉野市	最終処分場	処分場内の遮水シート破損	93 日間